

## РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

№ 32211433718

Поставка шкафов управления насосами.

Дата и время поступления запроса: 03.05.2022 10:56

### Вопрос:

Добрый день! Прошу Вас уточнить правильность формулировки по техническому заданию "Монтаж ПЧ внутри ШУН: Горизонтальное, в один ряд" Нет ни одного производителя частотных производителя который разрешает расположения своих частотников горизонтально. Расположение разрешается вертикальное или положением лежа. Может имелось ввиду расположение клеммной группы ПЧ расположение Горизонтальное ?

### Ответ:

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что преобразователи частоты монтируется на монтажной панели шкафа в вертикальном положении. Расположение преобразователей частоты должно образовывать горизонтальный ряд, с соблюдением свободного пространства и минимальных зазоров между преобразователями согласно руководству по эксплуатации для отвода тепла, выделяемого преобразователем во время работы.

Директор



В.Н. Юркин